Asphaltmis	chgut	Erstprüfungsbericht			AC 11 S		
					Da	atum 28.0	4.2015
						au -	1BA
Hersteller			Böttstein		-		
			eigstrasse 51		ů	30	0.4.15
		5315 Bötts	stein		-		
Anlage/Standort		5315 Bött	stein		-		
Validierung		aus der Pi	roduktion				
Mischgutfamilie		Dieser Erstp	rüfungsbericht gilt für all	e unten	aufgeführten	Mischgutso	rten
Mischgut	Bindemittel		Rezept-Nr.		Geprüftes	Mischgu	t
AC 11 S	70/100		3110310		г	v I	
AC 11 S	50/70		3110310		H	시	
AC 11 N	70/100		3110210		ŀ		
					-	_	
					-	_	
					F	-	
					H	-	
					F	-	
¹⁾ Kanton Aargau	ATB						
Bestandteile							
- Gesteinskörnun	gen						
Füller		Mork	Figenfüller				
0/2		Werk Werk	Eigenfüller Holcim Mülligen				
0/4	9	Werk	-				
2/4		Werk	Holcim Mülligen				
4/8		Werk	Grube Rodig				
8/11		Werk	Grube Rodig				
11/16		Werk	=				
16/22		Werk	-				
22/32		Werk	-				
Rohdichte Gesteir	nskörnungsgemisch	kg/m3	2687				
- Ausbauasphalt		Lieferant	-		Menge	-	М%
- Zusätze		Art	l a	*	Menge	-	M%
		Art	-		Menge	-	M%
- Bindemittel		Lieferant	BP Switzerland		Sorte	70/100	

ersetzt Bericht vom	
---------------------	--

Asphaltmischgut

Erstprüfungsbericht

A	^	4	4	0
A	L	1	1	3

Datum 28.04.2015

Anlage/Standort

5315 Böttstein

Ergebnis-Sollzusammensetzung / Zielwert

Probe: Labor CONSULTEST AG

Nr.	0165-15-9/02134/15
	0.00 10 0/02101/


Durchgang mm	0.06	0.5	1	2	4	8	11.2	16	22.4	31.5	45	Bdm. lösl.
Sollwertbereich Norm *												
Durchgang M% min.	5	14	20	31	47	72	90	100	100	100	100	
max.	12	29	39	53	70	93	100	100	100	100	100	
Ergebnis Sollzusammen- setzung: Zielwert **	8.0	21	29	43	61	83	94	100	100	100	100	5.8
Ergebnis Mischgutprobe	7.9	20.3	29.2	45.2	64.2	82.6	94.1	100	100	100	100	5.79

^{*} Norm SN EN 640 431-1 NA

Anforderung erfüllt

ja

nein



Marshallversuch (SN EN 12697-6/8/30/34)

Wasserempfindlichkeit (SN EN 12697-12)

Probe: Labor CONSULTEST AG

Nr.	0165-15-9/02134/15

Verd	lichtungstemp	eratur: 135 °C	Anforderung *	Ergebnis
Hohlraumgehalt	Vm	Vol%	3.0 6.0	4.9
Hohlraumfüllungsgrad	VFB	%	-	73
Stabilität	S	kN	-	11.9
Fliesswert	F	mm	-	2.4

ja nein

* Norm SN EN 640 431-1 NA

Probe: Labor CONSULTEST AG

0165-15-9/02134/15

			Anforderung *	Ergebnis
Verhältnis	ITSR	%	≥ 70	94

ja nein

* Norm SN EN 640 431-1 NA

Widerstand gegen bleibende Verformungen (SN EN 12697-25 oder EN 12697-22)

Prüfmethode

Spurrinnentest EN 12697-22

Druckschwellversuch SN EN 12697-25

Probe: Labor CONSULTEST AG

Nr. 0165-15-9/02134/15

		Anforderung *	Ergebnis
Steigung im Wendepunkt	[(‰)/10 ⁴ n]	-	-
Spurrinnentiefe 10'000 Zyklen	%	≤ 10	8.62
Spurrinnentiefe 30'000 Zyklen	%	-	**

ja nein

* Norm SN EN 640 431-1 NA

Bindemittelabfluss (SN EN 12697-18)

Probe: Labor

Nr.

			Anforderung *	Ergebnis
Ablaufen	D	M-%	1=	.=:

ja nein

^{**} festgelegter Zielwert =Mittelwert von mehreren Proben oder angepasst (zur Zeit zuwenig Prüfergebnisse)

^{*} Norm SN EN 640 431-1 NA

Asphaltmischgut

Erstprüfungsbericht

AC 11 S

Datum 28.04.2015

Anlage/Stan	dort	5315 Böttstein	
Beilagen			
х	Prüfbericht Misch	gutuntersuchung	
X	Prüfberichte Walze	enverdichtung und Spurbil	dungstest
x	Prüfbericht Wasse	rempfindlichkeit	
	Zusammenstellung	Mischgutuntersuchunger	a (aus Produktion)
х	Walzasphalt-Dekla	ration	
Zugehörend	l (liegen dem Erstprü	üfungsbericht nicht bei)	
x	Gesteinskörnunger	n, Untersuchungsresultate	
X	Füller, Untersuchu	ngsresultate	
x	Bindemittel, typiscl	ne Werte	
	Ausbauasphalt, Un	tersuchungsresultate	
Bemerkunge	en		
CONSULTES	ST AG	28.04.2015	The state of the s
CONSULTER	OI AG		Unterschrift

Asphaltmischgut

Erstprüfungsbericht

A	~	А	A	C
A		1	1	- 5

Datum 28.04.2015

Hersteller

Belags AG Böttstein

Chnebelsteigstrasse 51

5315 Böttstein

Anlage/Standort

5315 Böttstein

Konformitätserklärung des Produzenten

Der Hersteller bestätigt, dass auf Grund der vorliegenden Erstprüfung das Produkt den Anforderungen der Normen entspricht

Belags AG Böttstein Lierenstr.26 5417 Untersiggenthal Tel. Büro: 056 288 30 72 Jel. Werk: 056 245 35 37

1el. Werk: 056 245 35 37

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift